

TYPE DE REALISATION : Maintenance de lignes HT
Audit des socles de fondations

MAITRE DE L'OUVRAGE : Alpiq Réseau SA




Ligne Alpic 220kV Botterens - Hauterive



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Visites in situ de 52 pylônes
- Auscultations détaillées
- Inventaire des dégradations, matrice de l'état des socles

Réalisation de l'audit: été 2009



CONSTAT	Pylône 1	Pylône 2	Pylône 3	Pylône 4
Observation de la table	OK	OK	OK	OK
Échelle des déplacements de fondations de béton	OK	OK	OK	OK
Effacement de l'adhésion du béton	OK	OK	OK	OK
État des armatures	OK	OK	OK	OK
Observation de l'état des piles (P1)	OK	OK	OK	OK
Observation de l'état des piles (P2)	OK	OK	OK	OK
Observation de l'état des piles (P3)	OK	OK	OK	OK
Observation de l'état des piles (P4)	OK	OK	OK	OK
État des fondations	OK	OK	OK	OK