

**TYPE DE REALISATION :** Maintenance de lignes HT  
Audit des socles de fondations

**MAITRE DE L'OUVRAGE :** Alpiq Réseau SA



**Ligne Alpic 220kV Hauterive - Muehleberg**



## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Visites in situ de 83 pylônes
- Auscultations détaillées
- Inventaire des dégradations, matrice de l'état des socles

**Réalisation de l'audit:** été 2009

CONSTAT	Pylône 1	Pylône 2	Pylône 3	Pylône 4
Déplacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0
Déplacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0
Effacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0
Déplacement des câbles	0,0	0,0	0,0	0,0
Déplacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0
Déplacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0
Déplacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0
Déplacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0
Déplacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0
Déplacement de la tige	0,0	0,0	0,0	0,0