


**TYPE DE REALISATION :** Maintenance de lignes HT  
Audit des socles de fondations

**MAITRE DE L'OUVRAGE :** Alpiq Réseau SA



**Ligne Alpic 220kV Romanel - Foretaille**



## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Visites in situ de 170 pylônes
- Auscultations détaillées
- Inventaire des dégradations, matrice de l'état des socles

**Réalisation de l'audit:** été 2009



CONSTAT	Pylône 1	Pylône 2	Pylône 3	Pylône 4
État des fondations	OK	OK	OK	OK
État des poteaux	OK	OK	OK	OK
État des câbles	OK	OK	OK	OK
État des isolateurs	OK	OK	OK	OK
État des armatures	OK	OK	OK	OK
État des ancrages	OK	OK	OK	OK
État des fondations	OK	OK	OK	OK
État des poteaux	OK	OK	OK	OK
État des câbles	OK	OK	OK	OK
État des isolateurs	OK	OK	OK	OK
État des armatures	OK	OK	OK	OK
État des ancrages	OK	OK	OK	OK
État des fondations	OK	OK	OK	OK
État des poteaux	OK	OK	OK	OK
État des câbles	OK	OK	OK	OK
État des isolateurs	OK	OK	OK	OK
État des armatures	OK	OK	OK	OK
État des ancrages	OK	OK	OK	OK
État des fondations	OK	OK	OK	OK
État des poteaux	OK	OK	OK	OK
État des câbles	OK	OK	OK	OK
État des isolateurs	OK	OK	OK	OK
État des armatures	OK	OK	OK	OK
État des ancrages	OK	OK	OK	OK