


TYPE DE REALISATION : Maintenance de lignes HT
Audit des socles de fondations

MAITRE DE L'OUVRAGE : Alpiq Réseau SA

ALPIQ

Ligne Alpic 220kV Tine - Botterens



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Visites in situ de 102 pylônes
- Auscultations détaillées
- Inventaire des dégradations, matrice de l'état des socles

Réalisation de l'audit: été 2009

